



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS**

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.

## **INFORME TÉCNICO.**

**PARA:** SR. WILSON GUERRERO BECERRA - **PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS.**

**DE:** ING. MICHAEL MEDINA ARROBO – **TÉCNICO DEL GADPR- SAN CARLOS.**

**ASUNTO:** EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE **ADECENTAMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS.**

**FECHA:** 19 de NOVIEMBRE DEL 2021.

### **1.- ANTECEDENTE.-**

Señor presidente para su conocimiento y de conformidad con lo solicitado mediante el MEMORANDO N° WG-GADPRSC-2021-156.A con fecha 18 de noviembre del 2021, se presenta el informe de la ejecución de los trabajos realizados de adecentamiento de la fachada principal del cementerio de la Parroquia San Carlos.

### **2.- EJECUCIÓN. -**

#### **2.1.-UBICACIÓN.-**

El **cementerio**, se encuentra localizado la comunidad **Los Fundadores**, parroquia **San Carlos**.

#### **2.2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO. -**

El **cementerio** está a cargo del Gad Parroquial San Carlos, el cual se encuentra ubicado en un lugar de acceso inmediato y de visualización, pues se encuentra en la **Comunidad Los Fundadores** junto a una vía lastrada.

Por este motivo el sr presidente Wilson Guerreo del **Gobierno Autónomo Descentralizados Parroquial Rural San Carlos**, solicitó al personal del Gad



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.

Parroquial la ejecución del adecentamiento de la fachada principal del cementerio.

### **3.- SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. -**

Durante la ejecución se realizó las siguientes actividades. Las cuales mencionamos a continuación:

- Limpieza de maleza.
- Raspado de la pintura vieja que estaba levantada.
- Lavado de suciedad de las paredes con agua y escobas.
- Pintado de las paredes.
- Recolección de escombros.

### **4.- CONCLUSIONES. -**

Una vez realizada la ejecución del adecentamiento de la fachada principal del cementerio se puede observar una mejora en su estética, esto es de gran importancia ya que esta infraestructura su mantenimiento está a cargo de Gad Parroquial Rural San Carlos.

### **5.- RECOMENDACIONES.**

Que las autoridades del Gad Parroquial Rural San Carlos autoricen la realización periódicamente **del ADECENTAMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS** y así evitar daños en la estructura.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS**

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.

**6.- PRESUPUESTO GENERAL.**

Se detalla el siguiente Presupuesto durante la ejecución del ADECENTAMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS.

ITS	DETALLE	CANT	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	LATEX EXTERIOR AMARILLO	10,00	9,96	99,55
2	PINTURA COMBINADA	1,00	54,46	54,46
3	RODILLO OROSTYLE A	6,00	2,46	14,76
4	BROCHA MANGO ROJO	5,00	1,79	8,95
5	EXTENSION 3MT 1700	3,00	6,82	20,46
6	CINTA MASKI 36MMX3	2,00	1,56	3,12
7	PERMALATEX HAPPY M	1,00	18,62	18,62
8	PERMALATEX BONANZA	1,00	18,61	18,61
9	MANGO DE RODILLO 4	1,00	2,23	2,23
10	RODILLO ANTIGOTEIO	1,00	3,35	3,35
11	EXTENSION 2MT 1600	1,00	5,36	5,36
12	ESPATULA METALICA	5,00	1,79	8,95
13	GUAYPES	32,00	0,12	3,84
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>262,26</b>
			<b>IVA 12%</b>	<b>31,47</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>293,73</b>

ING. MICHAEL MEDINA ARROBO  
**TÉCNICO DEL GADPR. San Carlos.**



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.

### 7.-ANEXOS FOTOGRAFICOS.

#### Ejecución de los trabajos realizados a la fachada principal de cementerio.





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.




### Ejecución de los trabajos realizados a la fachada principal de cementerio.





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.



### Ejecución de los trabajos realizados a la fachada principal de cementerio.





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988.  
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana.

